



GRAFIND

GRÁFICA INDUSTRIAL

www.grafind.com

INGRESO.....	3
BODEGA Y ENSILAJE.....	9
USO DE EPP.....	14
DÍAS SIN ACCIDENTES.....	16
INDICADOR UV.....	18
PRECAUCIÓN.....	20
PELIGRO.....	23
PLANOS.....	26
MAQUINARIA.....	27
ROMBOS.....	30
LAVADO DE MANOS.....	31
LAVAOJOS Y DUCHA DE EMERGENCIA.....	33
SEÑALETICAS VARIAS.....	34
SEÑALETICAS OMI.....	36
TARJETAS DE BLOQUEO.....	37
TRABAJOS EN ACRÍLICO.....	38

CARPINTERIA

SR. TRABAJADOR UD. DEBE UTILIZAR LOS SIGUIENTES EPP AL DESARROLLAR SUS FAENAS



AQUAMET
ASTILLEROS

-  CASCO DE SEGURIDAD
-  ANTIPARRAS
-  PROTECCIÓN AUDITIVA
-  MASCARA CON FILTRO DE PARTICULAS
-  GUANTES
-  ZAPATO DE SEGURIDAD

RESPETE LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN TODAS LAS ÁREAS DE LA EMPRESA

USO OBLIGATORIO DE:



ACCESO SOLO PERSONAL AUTORIZADO

PROHIBIDO PERMANECER DEBAJO DE LA CARGA Y TRANSPORTAR PERSONAS

PROHIBIDO FUMAR

PROHIBIDO CONSUMIR ALIMENTOS

PROHIBIDO USO DE CELULARES Y AURICULARES

PROHIBIDO PERMANECER EN EL AREA DE CARGA

TORRE DE CARGA DE PECES

USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCO DE SEGURIDAD
 ARNÉS DE SEGURIDAD Y LINEA DE VIDA
 CALZADO DE SEGURIDAD
 GUANTES DE SEGURIDAD

MEDIDAS PREVENTIVAS:

POR NINGÚN MOTIVO MOVER EL CAMIÓN ESTANDO EL OPERARIO DE CARGA SOBRE EL
 ENGANCHAR EL CAMIÓN
 USAR MÉTODOS DE MANEJOS MANUAL DE CARGA ADECUADOS AL ABRIR LAS TAPAS SUPERIORES
 SUBIR Y BAJAR EL CAMIÓN CON PRECAUCIÓN
 SOLO PERSONAL AUTORIZADO Y CAPACITADO PARA LA TAREA

RIESGOS PRESENTES:

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL
 GOLPES POR/CONTRA EN LOS PIES Y MANOS
 SOBRE ESFUERZOS AL LEVANTAR LAS TAPAS METÁLICAS DE LOS CAMIONES
 EXPOSICIÓN RADIÓN UV

TÚNEL DE CAJAS

RIESGO DEL TUNEL DE CAJAS

SÓLO PERSONAL AUTORIZADO
 CAÍDA A DISTINTO NIVEL
 GOLPES POR, CON Y CONTRA.
 ATRAPAMIENTOS Y CORTES

NORMAS DE SEGURIDAD EN TÚNEL DE CAJAS

IMPORTANTE
ANTES DE ABRIR LA PUERTA USTED DEBE UTILIZAR ARNÉS DE SEGURIDAD

UTILICE SUS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

BOTAS
 GUANTES
 CAPA PLÁSTICA
 MANTENER LA PUERTA CERRADA

FIJAR EL ARNÉS AL PUNTO DE ANCLAJE
 FIJAR EL ARNÉS AL PUNTO DE ANCLAJE.

SITECNA BIENVENIDO A SITECNA MUELLE CENTRAL

ES OBLIGATORIO EL USO DE:

 CASCO	 CALZADO DE SEGURIDAD	 GUANTES	 PROTECTOR AUDITIVO
 LENTES	 CHALECO	 ROPA DE TRABAJO	 NO FUMAR

RIESGOS ELÉCTRICOS **RUIDO EXCESIVO** **CAÍDA MISMO NIVEL** **CAÍDA AL MAR** **ESPACIOS CONFINADOS**

SUPERFICIES CALIENTES **ALTA PRESIÓN** **IZAJES** **RADIACIÓN UV** **SOLDADOR**

POR SU SEGURIDAD CUMPLA CON NUESTRAS NORMAS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD SU FAMILIA LO ESPERA EN CASA

cmpe RIESGOS EN LOS APILADORES SECADOR AK 1

					
ATROPELLO GRÚA HORQUILLA	APLASTAMIENTO	GOLPEADO POR - CONTRA	CAÍDA AL MISMO Y DISTINTO NIVEL	CONTACTO CON PARTES FILOSAS	ATRAPAMIENTO

USO OBLIGADO DE:

CASCO DE SEGURIDAD
PROTECCIÓN AUDITIVA
ANTIPARRAS
MANIGUILLAS DE KEVLAR
GUANTES
ZAPATOS DE SEGURIDAD

MEDIDAS PREVENTIVAS / MÉTODOS DE TRABAJO CORRECTOS

 USO DE CANDADO O TARJETA NO OPERAR	 DESPLAZARSE CON PRECAUCIÓN SIN CORRER	 PREFERENCIA LAS GRÚAS HORQUILLAS
 USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	 MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA	ATENCIÓN EN MANTENCIONES A LOS APILADORES, BLOQUEAR Y DESPAR TODA ENERGÍA E INSTALAR TOPES DE SEGURIDAD. PARA INTERVENIR APILADORES, ESTOS SE DEBEN BAJAR HASTA NIVEL DE PISO, BLOQUEAR Y DESPAR TODA ENERGÍA DE APILADORES Y CARRO TRAVESA

CERMAQ BIENVENIDOS A PLANTA ANCUD

AL INGRESAR A PATIO DE CARGA:



AL INGRESAR A PLANTA DE PROCESO:



USE SUS
EPP SEGÚN
CORRESPONDA:



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN CENTROS DE ACOPIO



ELEMENTO	CUANDO USAR
1	CUANDO SE ENCUENTRA EXPUESTO A RADIACIÓN SOLAR.
2	EN SALA DE MÁQUINAS O ZONAS QUE SUPERE LOS 92 DB.
3	EN TODO MOMENTO MIENTRAS ESTE NAVEGANDO, EMBARCACIONES, MÓDULOS, PLATAFORMAS.
4	CUANDO REALICE MANIOBRAS DE LEVANTE DE REDES Y CONTRAPESO.
5	DURANTE SU JORNADA NORMAL DE TRABAJO.
6	DURANTE SU JORNADA NORMAL DE TRABAJO.
7	ZAPATOS SOLO PARA PERSONAL EXTERNO QUE REALICEN TRABAJOS DE ELECTRICIDAD.
8	CUANDO SE ENCUENTRE EXPUESTO A LA LLUVIA O CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS.
9	CUANDO SE RECEPCIONE CARGA, INGRESE A ESTANCOS O TRABAJE CON BRAZO HIDRÁULICO.
10	USAR TRAJE TÉRMICO CUANDO SE ENCUENTRE EXPUESTO A BAJAS TEMPERATURAS EN CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS.

CUANDO SE EXPONDA A RADIACIÓN UV DE ORIGEN SOLAR USE:

CERMAQ

INDICADOR DE RIESGO

YO SOLÍA DECIR:
"SI TU ME CUIDAS, YO TE CUIDARÉ"
TU SEGURIDAD ES PRIMORDIAL

AHORA DIGO:
"ME CUIDARÉ PARA TI, SÍ TÚ TE CUIDAS PARA MÍ"

SIMBOLOGÍA DE LOS PRINCIPALES RIESGOS EN SALAS DE PROCESO

CORTE CON CUCHILLO	EXPOSICIÓN A RUIDO	RIESGO DE BAJAS TEMPERATURAS	PISO RESBALADIZO
PELIGRO DE CAÍDAS	ATRAPAMIENTO	MOVIMIENTO REPETITIVO	GOLPEADO POR O CONTRA
RIESGO ELECTRICO	RIESGO DE CONTACTO QUIMICO	RIESGO POR PROYECCIÓN LÍQUIDOS	NO OPERAR MÁQUINA SIN CAPACITACIÓN

AQUAMET

ASTILLEROS AQUAMET

MUTUAL

NORMAS DE INGRESO

ESTRATEGIA PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS	PROHIBICIÓN DE FUMAR EN LAS ÁREAS DE TRABAJO	PROHIBICIÓN DE BEBER Y COMER EN LAS ÁREAS DE TRABAJO	PROHIBICIÓN DE USAR CELULAR EN LAS ÁREAS DE TRABAJO	PROHIBICIÓN DE CORRER EN LAS ÁREAS DE TRABAJO
Uso de casco	Uso de guantes	Uso de botas	Uso de gafas	Uso de cinturón de seguridad

AL INGRESAR USTED DEBE USAR
USO OBLIGADO DE:

CASCO	GUANTES	BOTAS	GAFAS	CINTURÓN DE SEGURIDAD

• EN CASO DE EVACUACIÓN DIRÍJASE AL PUNTO DE REUNIÓN MÁS CERCANO
• SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL LÍDER DE EVACUACIÓN

TELÉFONO DE EMERGENCIA
CARABOBO - 136 • BOVENITO - 132 • AMBULANCIA - 161 • EMERGENCIAS MARÍTIMAS - 137
AUTORIDAD - 1807 • INDAGANDO SALUD RESPONDE (DEFERENCIA DE ACC. GRAVES Y FATALES)

SR. CONTRATISTA
ES OBLIGATORIO EL USO DE LOS EPP SEGÚN EL TIPO DE TRABAJO

Trabajo en altura	Trabajo con maquinaria	Trabajo con electricidad	Trabajo con productos químicos	Trabajo con ruido
Trabajo en altura	Trabajo con maquinaria	Trabajo con electricidad	Trabajo con productos químicos	Trabajo con ruido

SR. VISITANTE
SE DEBE USAR EL CASCO Y EL CINTURÓN DE SEGURIDAD EN LAS ÁREAS DE TRABAJO

Trabajo en altura	Trabajo con maquinaria	Trabajo con electricidad	Trabajo con productos químicos	Trabajo con ruido

10 Km/h

arauco



BODEGA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS



**ACCESO
RESTRINGIDO**



NO FUMAR



NO COMER

USO
OBLIGADO DE:

ANTIFARRAS

GUANTES DE SEGURIDAD



ZAPATOS DE SEGURIDAD

RIESGOS PRESENTES



SUSTANCIAS
IRRITANTES



PELIGRO
DE INCENDIOS




DERRAMES

**EN ESTA BODEGA SE
ENCONTRARÁ EXPUESTO A:**



ROTULACION DE SUSTANCIAS



contacto@asesoriasaustral.cl

Camanchaca

INGRESO A BODEGA DE RESIDUOS PELIGROSOS

RIESGOS PRESENTES:

NU 3082

ROTULACION DE SUSTANCIAS

MEDIDAS PREVENTIVAS:

TABLA DE INCOMPATIBILIDADES QUÍMICAS

BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

USO OBLIGATORIO DE:

ACCESO RESTRIGIDO

NO FUMAR

NO COMER

PRECAUCIÓN

MATRIZ DE INCOMPATIBILIDAD

NOMBRE	UN	CLASIFICACIÓN	RIESGOS
PEROXIDO DE HIDROGENO	2014		
HIDROXIDO DE SODIO	1823		
HIPOCLORITO DE CALCIO	1748		
HIPOCLORITO DE SODIO	1791		

BODEGA DE QUÍMICOS

RIESGOS PRESENTES

GASES ASFIXANTES

CONTACTO CON SUSTANCIAS PELIGROSAS

CONTAMINACIÓN AL MEDIO MARINO

MEDIDAS PREVENTIVAS

NO FUMAR, COMER NI BEBER DURANTE LA MANIPULACIÓN DE LÍQUIDOS Y GASES INFLAMABLES.

NO INTRODUCIR AYESAS DE BEBIDA O AGUA.

NO CORRER O JUEGAR EN EL BODEGÓN.

NO ENTRAR SIN AUTORIZACIÓN PERSONAL NO AUTORIZADO.

USO OBLIGATORIO DE GUANTES (PPE LISTADO EN EL FOLIO 2) PARA PROTECCIÓN PERSONAL.

USO OBLIGATORIO DE BOTAS (PPE LISTADO EN EL FOLIO 2) PARA PROTECCIÓN PERSONAL.

RESPECTAR LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN EL USO DE MATERIALES DE SEGURIDAD.

MANTENER ROTULADOS LOS ENVASES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.

ROTULACIÓN DE SUSTANCIAS

RIESGO A LA SALUD

1. MORTAL
2. MUY PELIGROSO
3. PELIGROSO
4. POCO PELIGROSO
5. SIN RIESGO

INFLAMABLE

1. FUMOSO O LÍQUIDO
2. FUMOSO O LÍQUIDO
3. FUMOSO O LÍQUIDO
4. FUMOSO O LÍQUIDO
5. SIN RIESGO

REACTIVO

1. FUMOSO O LÍQUIDO
2. FUMOSO O LÍQUIDO
3. FUMOSO O LÍQUIDO
4. FUMOSO O LÍQUIDO
5. SIN RIESGO

REACTIVO

1. FUMOSO O LÍQUIDO
2. FUMOSO O LÍQUIDO
3. FUMOSO O LÍQUIDO
4. FUMOSO O LÍQUIDO
5. SIN RIESGO

REACTIVO

1. FUMOSO O LÍQUIDO
2. FUMOSO O LÍQUIDO
3. FUMOSO O LÍQUIDO
4. FUMOSO O LÍQUIDO
5. SIN RIESGO

TABLA DE INCOMPATIBILIDADES QUÍMICAS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

Las celdas incompatibles, pueden almacenarse juntas.

PRECAUCIÓN Deben revisarse las incompatibilidades individualmente.

PROHIBIDO Son incompatibles, pueden incluso requerir un almacenamiento diferente.

(*) El almacenamiento de los EXPLORADORES depende de la incompatibilidad de cada uno.

Los números de la matriz corresponden a la clasificación de propiedades del grupo según la OHS.

DERECHO A INFORMAR LOS RIESGOS LABORALES

BODEGA

ATROPELLO

APLASTAMIENTO

GOLPEADO POR CONTRA

CAÍDA DE MATERIALES

CHOQUE

COLISIÓN

VOLCAMIENTO

MEDIDAS PREVENTIVAS

USO OBLIGATORIO DE:

- CASCOS
- ANTERREBRAZOS
- GUANTES

REGLAS DE SEGURIDAD:

- TRANSITO DE GRÚA, HORQUILLA Y TRASPALETA.
- NO CORRER, NO JUEGAR.
- TRASPALETADO Y GRUPO DEBEN TENER CUIDADO EN SU DESPLAZAMIENTO.
- AL CARGAR MATERIALES, NO SOBREPASE SU CAPACIDAD FÍSICA.
- PARA TRABAJOS EN ALTURA USO OBLIGADO DE ARNES DE SEGURIDAD.

NOTAS:



ENSILAJE



RIESGOS


ATRAPAMIENTO


SOBREESFUERZOS


CAÍDA AL AGUA


EXPOSICIÓN A QUÍMICOS


CONTACTO ELÉCTRICO


**GENERACIÓN DE ÁCIDO SULFÚRICO
POR DECOMPOSICIÓN DE MATERIA ORGÁNICA**


ÁCIDO FÓRMICO

ACCESO SOLO PERSONAL AUTORIZADO

MEDIDAS PREVENTIVAS



-  USO OBLIGADO DE MASCARA CON FILTRO
-  USO OBLIGADO DE CHALECO SALVAVIDAS
-  USO OBLIGADO DE GUANTES
-  USO OBLIGADO DE BOTAS


NO FUMAR EN TUBERÍAS ELÉCTRICAS


NO FUEGO


NO ACCESO SIN AUTORIZACIÓN

EN CASO DE EMERGENCIA UTILICE:

- EXTINTOR
- DUCHA Y LAVA OJOS DE EMERGENCIA
- UTILICE DISPOSITIVOS DE CONTENCIÓN EN CASO DE DERRAME, Y AVISAR EL JEFE INMEDIATAMENTE.

PRIMEROS AUXILIOS:

Trasladar a la persona al área segura, lavar con abundante agua (15 a 20 minutos) utilizando ducha de emergencia o lavasjos. Notificar jefe.



SISTEMA DE ENSILAJE



USO OBLIGADO DE SUS EPP (MANTENER EPP EN SUS GAVETAS CORRESPONDIENTES):


CORROSIVO 8


PROTECTOR FACIAL


MASCARA CON FILTROS (ÁREA POCO VENTILADA)


TRAJE DE AGUA


GUANTES IMPERMEABLES


PROTECCIÓN AUDITIVA

EN CASO DE CONTACTO CON EL ÁCIDO:

USO LAVAJOS Y DUCHAS DE EMERGENCIA

DUCHA (CUERPO):

- Accione inmediatamente la ducha de emergencia (pasarela o lava de paso).
- Mantenga está debajo del agua, quítase la ropa, zapatos y accesorios.
- Lave el contaminante que haya entrado en contacto con el cuerpo.
- Permanezca debajo del agua mientras elijan cuidadosamente, para posterior traslado a centro médico.

LAVAJOS (OJOS):

- Active el lavajos según corresponda, con el pie, con la mano o manual.
- Abra sus ojos con la ayuda de los dedos. Se debe forzar la apertura de los párpados para asegurar el lavado íntegro de los ojos.
- Mantenga sus ojos en contacto con el agua para diluir contaminante, para posterior traslado a centro médico.

NOTA: SE DEBERÁ REVISAR EL ESTADO DE LA DUCHA Y LAVAJOS PERIODICAMENTE.

PLAN DE ACCIÓN DERRAME DE ENSILAJE Y/O ÁCIDO FÓRMICO

1. EVACUAR O AISLAR ÁREA DE PELIGRO.
2. RESTRINGIR EL ACCESO A PERSONAS INNECESARIAS Y SIN LA DEBIDA PROTECCIÓN.
3. UBICARSE A FAVOR DEL VIENTO Y VENTILAR SI ES NECESARIO.
4. USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
5. EVITAR ESCURRIMIENTO FUERA DEL RECINTO DEL ENSILAJE.
6. RECOGER Y DEPOSITAR EN CONTENEDORES LIMPIOS Y SECOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL.
7. RECONSTRUIR A ÁREA DE MEDIO AMBIENTE.

NOTA: PARA MAYOR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO REVISAR HOJA DE DATO DE SEGURIDAD.

MÉTODO PARA EL LEVANTAMIENTO Y TRANSPORTE DE CARGAS

PARARSE FRENTE A LA CARGA MANTENIENDO LOS PIES LEJOS ENTRE SÍ.



Flexionar las piernas y mantener los pies a la carga.



MANTENER LA ESPALDA RECTA AL MOMENTO DE LEVANTAR LA CARGA. SETEAR LA CARGA EN SU POSICIÓN COMPLETA Y VERTICALIZADA.



MEJOR LA MANERA HACIA EL PECHO CON EL CINTO DE MANTENER FIRME EL CARGO Y LA ESPALDA.



AL LEVANTAR MANTENER LOS RODILLOS APERTURADOS. AL DEPOSITAR, LAS PIERNAS DEBEN REALIZAR LA PARADA DEL LEVANTAMIENTO.



AL TRANSPORTAR LA CARGA, MANTENER LA BOMBA EN LAS RODILLAS, POSIBLE Y LOS RODILLOS APERTURADOS AL CERRAR.



AGUA MAR - ESTANDAR PREVENTIVO: ENSILAJE Ventisqueros

⚠ EN ESTA ÁREA DE TRABAJO UD. ESTÁ A EXPUESTO A LOS SIGUIENTES RIESGOS ⚠







POR LO TANTO, SIEMPRE RESPETE LOS SIGUIENTES PASOS:

OBLIGACIONES			CONDUCTAS - COMPORTAMIENTOS		
					
PROHIBICIONES			CONDUCTAS - COMPORTAMIENTOS		
					
VERIFICAR			CONDICIONES		
					

CERMAQ

BODEGA RESIDUOS PELIGROSOS

NIVEL DE RIESGO

4 - MORTAL
3 - MUY PELIGROSO
2 - PELIGROSO
1 - POCO PELIGROSO
0 - SIN RIESGO

RIESGO ESPECÍFICO

OX - OXIDANTE
COR - CORROSIVO
☢ - RADIOACTIVO
⚠ - NO USAR AGUA
☠ - RIESGO BIOLÓGICO

INFLAMABILIDAD

4 - DEBAJO DE 25 °C
3 - DEBAJO DE 37 °C
2 - DEBAJO DE 93 °C
1 - SOBRE 93 °C
0 - NO SE INFLAMA

REACTIVIDAD

0 - ESTABLE
1 - INESTABLE EN CASO DE CALENTAMIENTO
2 - INESTABLE EN CASO DE CAMBIO QUÍMICO VIOLENTO
3 - PUEDE EXPLOTAR EN CASO DE CHOQUE O CALENTAMIENTO
4 - PUEDE EXPLOTAR




PROTEJA SUS MANOS






PROTEJA SU VISTA



PROTEJA SUS PIES







Aysén



UN DÍA BUENO ES UN DÍA LIBRE DE ACCIDENTES

LLEVAMOS

--	--	--	--

DÍAS SIN ACCIDENTES

RECORD
ANTERIOR

--	--	--	--

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DÍAS SIN ACCIDENTES

**UN DÍA BUENO ES
UN DÍA LIBRE DE ACCIDENTES**

LLEVAMOS

--	--	--	--

DÍAS SIN ACCIDENTES

**RECORD
ANTERIOR**

--	--	--	--

FIORDO ALTRAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

EXTRACTOS NATURALES GELYMAR S.A.

UN DÍA BUENO ES UN DÍA LIBRE DE ACCIDENTES

Gelymar

LLEVAMOS

--	--	--	--

DÍAS SIN ACCIDENTES

**RÉCORD
ANTERIOR**

--	--	--	--

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDICADOR RADIACIÓN UV

UN DÍA BUENO ES UN DÍA LIBRE DE ACCIDENTES

AEGnutrición

LLEVAMOS

RECORD ANTERIOR

DÍAS SIN ACCIDENTES

INDICE DE RADIACION UV

INDICADOR UV	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
EXTREMO	EVITAR SOBREL EXPOSICIÓN AL SOL. JAMÁS A HORAS DE 12:00 Y 14:00.	Usar ropa que cubra todo el cuerpo, sombrero, gafas de sol, protector solar de amplio espectro.
MUY ALTO	JAMÁS A HORAS DE 12:00 Y 14:00.	Usar ropa que cubra todo el cuerpo, sombrero, gafas de sol, protector solar de amplio espectro.
ALTO	JAMÁS A HORAS DE 12:00 Y 14:00.	Usar ropa que cubra todo el cuerpo, sombrero, gafas de sol, protector solar de amplio espectro.
MODERADO	JAMÁS A HORAS DE 12:00 Y 14:00.	Usar ropa que cubra todo el cuerpo, sombrero, gafas de sol, protector solar de amplio espectro.
BAJO	NO EXISTEN RIESGOS.	NO NECESITA PROTECCIÓN.

BAJO **MODERADO** **ALTO** **MUY ALTO** **EXTREMO**

USE LENTES DE SOL CON FILTRO UVA Y UVB DURANTE TODOS LOS DÍAS.

PREFIERE LA SOMBRA DURANTE LAS HORAS CENTRALES DEL DÍA. USE SOMBRERO, LENTES DE SOL CON FILTRO UVA Y UVB, Y PROTECTOR SOLAR DE AMPLIO ESPECTRO.

PREFIERE LA SOMBRA DESDE LAS 10 A LAS 17 HORAS. USE SOMBRERO DE ALA ANCHA O SOMBRERO LENTES DE SOL CON FILTRO UVA Y UVB. VISTE PROTECTOR DE AMPLIO ESPECTRO MINIMO FP 30 Y MOPA HOLGADA DE TEJIDO DE TRAMA APRETADA QUE CUBRA LA MAYOR PARTE DEL CUERPO.

REDUCE AL MÁXIMO TU EXPOSICIÓN AL SOL DESDE LAS 10 A LAS 17 HORAS. USE SOMBRERO DE ALA ANCHA, LENTES DE SOL CON FILTRO UVA Y UVB, PROTECTOR DE AMPLIO ESPECTRO MINIMO FP 30 Y MOPA HOLGADA DE TEJIDO DE TRAMA APRETADA QUE CUBRA HOMBROS, BRAZOS Y PIERNAS.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDICE DE RADIACIÓN UV

TEMESA

INDICE PARA HOY

INDICADOR UV **RIESGOS** **MEDIDAS DE CONTROL**

EXTREMO	EVITAR SOBREL EXPOSICIÓN AL SOL. JAMÁS A HORAS DE 12:00 Y 14:00.	Usar ropa que cubra todo el cuerpo, sombrero, gafas de sol, protector solar de amplio espectro.
MUY ALTO	JAMÁS A HORAS DE 12:00 Y 14:00.	Usar ropa que cubra todo el cuerpo, sombrero, gafas de sol, protector solar de amplio espectro.
ALTO	JAMÁS A HORAS DE 12:00 Y 14:00.	Usar ropa que cubra todo el cuerpo, sombrero, gafas de sol, protector solar de amplio espectro.
MODERADO	JAMÁS A HORAS DE 12:00 Y 14:00.	Usar ropa que cubra todo el cuerpo, sombrero, gafas de sol, protector solar de amplio espectro.
BAJO	NO EXISTEN RIESGOS.	NO NECESITA PROTECCIÓN.

INDICE UV **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11+**

BAJO **MODERADO** **ALTO** **MUY ALTO** **EXTREMO**

Use lentes de sol con filtro UVA y UVB durante los días soleados.

Prefiere la sombra durante las horas centrales del día. Use sombrero, lentes de sol con filtro UVA y UVB, y protector solar de amplio espectro.

Prefiere la sombra desde las 10 a las 17 horas. Use sombrero de ala ancha, lentes de sol con filtro UVA y UVB. Protéjete de amplio espectro mínimo FP 30 y mopa holgada de tejido de trama apretada que cubra la mayor parte del cuerpo.

Reduce al máximo tu exposición al sol desde las 10 a las 17 horas. Use sombrero de ala ancha, lentes de sol con filtro UVA y UVB, protector de amplio espectro mínimo FP 30 y mopa holgada de tejido de trama apretada que cubra hombros, brazos y piernas.

Imantados 16 x 12 cm #11

INDICE UV	INDICE UV	INDICE UV	INDICE UV	INDICE UV	INDICE UV	INDICE UV	INDICE UV	INDICE UV	INDICE UV	INDICE UV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11+

INDICADOR RADIACIÓN UV



Imantados 15 x 20 cm #11



Imantados 12 x 18 cm #11

















arauco


GUÍA PARA OPERADORES DE GRÚA HORQUILLA.



¡Comprométete!



CONOCER LA CAPACIDAD DE CARGA DE LA MAQUINA QUE ESTOY MANIPULANDO.



RESPECTAR UNA DISTANCIA DE SEGURIDAD DE 3 METROS ENTRE GRÚAS Y LAS PERSONAS.



EN CADA CARGA O DESCARGA DE MATERIAL SE DEBE VERIFICAR EL PERFECTO CENTRADO DE LAS HORQUILLAS EN EL MATERIAL (CENTRO DE GRAVEDAD).



INSTALAR CONOS DE SEGURIDAD "SIEMPRE" EN LAS DESCARGAS Y CARGAS DE MATERIAL.



NUNCA ABANDONAR LA MAQUINA CON LA CARGA LEVANTADA, NI TAMPOCO COLOCARME BAJO LA CARGA O PERMITIR A ALGUNA PERSONA QUE LO REALICE.



TOCAR LA BOCINA EN CADA CRUCE DE PERSONAS Y EN CADA MOVIMIENTO DE CARGA (TRASLADO Y DESCARGA) POR TODA LA PLANTA.



DETENER CUALQUIER MOVIMIENTO SI EXISTEN PERSONAS EXPUESTAS A POTENCIALES ATROPELLOS Y GOLPES POR CAIDAS DE MATERIAL, TANTO EN EL TRANSPORTE, CARGA O DESCARGA.



USAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD Y AL DESPLAZARME CON CARGA O SIN CARGA LLEVAR LAS HORQUILLAS LO MAS APEGADO A SUELO POSIBLE, SE RECOMIENDA A 10 CM, DEL SUELO.



UTILIZAR SOLAMENTE EL TELÉFONO MÓVIL FUERA DE LA CAJUELA DE LA GRÚA Y EN UN LUGAR SEGURO.



CUANDO CARGUE COMBUSTIBLE, HACERLO ÚNICAMENTE CON EL MOTOR APAGADO, LA MAQUINA FRENADA, SIN FUMAR, EVITANDO LOS DERRAMES Y TENIENDO SIEMPRE A MANO UN EXTINTOR.

contacto@asesoriasaustral.cl







LAVADO DE MANOS OBLIGATORIO CERMAQ



INVERMAR LAVADO Y SANITIZACIÓN DE MANOS			
Paso 1 	Paso 2 	Paso 3 	Paso 4
Humedezca las manos con agua hasta el antebrazo.	Aplique jabón 1 a 2 pulsaciones.	Resfriegue sus manos 20 a 30 segundos.	Escobille sus uñas.
Paso 5 	Paso 6 	Paso 7 	Utilice agua para retirar el jabón.
Secado con aire.	Aplique alcohol spray.		

CERMAQ				
LAVADO DE MANOS OBLIGATORIO				
1 	2 	3 	4 	5
MOJE SUS MANOS COMPLETAMENTE	APLIQUE JABÓN	FROTE LAS PALMAS HASTA GENERAR ESPUMA	FROTE / LAVE DORSO DE MANOS Y LAVE ENTRE LOS DEDOS	LAVE LA PALMA DE LA MANO CON EL EXTREMO DE LOS DEDOS
6 	7 	8 	9 	10
LAVE LAS MUÑECAS	ENJUAGUE	SEQUE CON TOALLA DE UN SOLO USO O SECADO POR AIRE	APLIQUE ALCOHOL	EXTIENDA EL ALCOHOL POR TODA LA SUPERFICIE DE SUS MANOS



Fecha: ____ / ____ / ____

LAVAOJOS

EQUIPO DE EMERGENCIA UTILIZADO PARA APLICAR LOS PRIMEROS AUXILIOS A PERSONAS QUE HAN RECIBIDO PROYECCIONES; TANTO DE PARTICULAS COMO SALPICADURAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS O LÍQUIDOS PELIGROSOS E IRRITANTES.

• Las lentes de contacto deben extraerse lo más pronto posible para lavar los ojos y eliminar totalmente las sustancias químicas peligrosas. Es recomendable no usar lentes de contacto.

• Abra sus ojos con la ayuda de los dedos de sus manos. Se debe forzar la apertura de los párpados para asegurar el lavado detrás de los mismos.

• Enjuague durante 20 minutos como mínimo mientras se consigue ayuda médica.

• Enjuague durante 20 minutos como mínimo mientras se consigue ayuda médica.



DUCHA Y LAVAOJOS DE EMERGENCIAS



APLICACIÓN EN EL CUERPO

- Tire la palanca de accionamiento de la ducha.
- Mientras está debajo del agua, quítese la ropa, zapatos y accesorios.
- Lave el contaminante que haya entrado en contacto con el cuerpo.
- Permanezca bajo la ducha 15 minutos como mínimo, mientras se solicita ayuda médica.


OJOS

- Retire Lentes de Contacto y/o lentes de seguridad.
- Active la palanca o pedal de accionamiento de la válvula del lavaojos.
- Abra sus ojos con la ayuda de sus dedos de las manos.
- Enjuague durante 15 minutos como mínimo mientras se consigue ayuda médica.

SEÑALETICAS VARIAS








TARJETAS DE BLOQUEO

















GRÁFICA INDUSTRIAL

www.grafind.com